

Wasserwerte der Marktgemeinde Bad Schallerbach
Prüfbericht der AGES - Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, Kompetenzzentrum Hydroanalytik, Linz

Probenahme
Entnommen am: 18.05.2009 Probenahmestelle: Ederbrunnen
<u>Hinweis:</u> <i>Das ist eine von vier Brunnenanlagen des gesamten Wasserleitungsnetzes Bad Schallerbach. Weitere Anlagen sind Brunnen Malling, Lehnerquelle und Brunnen Dingbach, wobei sich die einzelnen Werte geringfügig unterscheiden können!</i>

Parameter	Ergebnis	IPW (Richtwert)	PW (Grenzwert)	Einheit
Wassertemperatur	11,8			°C
Färbung	farblos, klar			
Geruch	kein Geruch			
Bodensatz	kein Bodensatz			
Chlorid (Cl ⁻)	11,2	max. 200		mg/l
Nitrat (NO ₃)	7,6		max. 50,0	mg/l
Sulfat (SO ₄)	49,6	max. 750		mg/l
Nitrit (NO ₂)	<0,01		max. 0,10	mg/l
Ammonium (NH ₄ ⁺)	<0,05	max. 0,50		mg/l
NPOC (nicht ausblasbarer organischer Kohlenstoff)	0,5			mg/l
Leitfähigkeit	652	max. 2500		µS/cm
pH-Wert	7,53	6,50 – 9,50		
Carbonathärte	19,5			°dH
Gesamthärte	22,8			°dH
Calcium (Ca)	110,3			mg/l
Magnesium (Mg)	32,4			mg/l
Eisen (Fe)	<0,030	max. 0,200		mg/l
Mangan (Mn)	<0,010	max. 0,050		mg/l
koloniebildende Einheiten bei 22°C Bebrütungstemperatur	5	max. 100		KBE/ml
koloniebildende Einheiten bei 37°C Bebrütungstemperatur	3	max. 20		KBE/ml
Escherichia coli	0		max. 0	KBE/100ml
Coliforme Bakterien	0	max. 0		KBE/100ml
Enterokokken	0		max. 0	KBE/100ml

Gutachten
Das Wasser ENTSPRICHT im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser GEEIGNET . Der gemäß Lebensmittelcodex erhobene Lokalaugenschein ergab, dass keine Mängel bestehen, die eine Nutzung des Wassers zu Trinkzwecken beeinträchtigen oder ausschließen.